## 公開実用 昭和61-573

19日本国特許庁(JP)

⑩実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭61-573

 ⑤Int.Cl.\*
 識別記号
 庁内整理番号
 ⑥公開 昭和61年(1986) 1 月 6 日

 F 16 K 31/52
 7718-3H

 E 03 B 7/10
 6654-2D

 F 16 K 3/314
 6705-3H

 11/02
 Z-7001-3H

 審査請求 有 (全 頁)

**国考案の名称** 水抜バルブ

②実 頤 昭59-85032

營出 願 昭59(1984)6月7日

砂考 案 者 真 野 秀 夫 旭川市東4条7丁目22番地 砂出 願 人 北海道水道機材株式会 小樽市稲穂4丁目8番7号

社

**愈代理人 広井 淳外1名** 

### 明 細 書

- 1.考案の名称 水抜バルブ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

1

北海道等の寒冷地においては、冬期に水道管内の水が凍結することが多い。これに対する対策として、長時間外出する時や就寝前に、管内の水を抜いて凍結深度以下の地中に排出する水抜栓が考案され、寒冷地では大多数の家庭で使用されている現状である。

一般的な集合住宅における配管は、第1図に示すように、凍結深度以下にある水道管1は、排水弁2を有する水抜栓3に接続され、水抜栓3は立上め管4に接続され、立上り管4は1階の量水器5、水抜バルブ6、蛇口7に接続し給水される。また2階には立上り管4から1階と同様に量水器8、水抜バルブ9、蛇口10を経て給水される。11は排水管である。

長時間外出する時や就寝時には、水抜栓3を 操作して立上り管4内の水を凍結深度以下の地 中に排出する。しかし水抜パルプ6から蛇口7 に至る水、水抜パルプ9から蛇口10に至る水は、 水抜パルプ6、9を操作して排水管11から凍結

11. A. 11. A. 1.

深度以下の地中に排出する。水抜栓3はいわば 元栓であり、水抜パルプ6、9は支栓である。

本考案は上記目的を達成するため下記の構成とした。以下添附図面に示す一実施例につき更に詳細に説明する。

図中12は水抜バルブ本体であり、13は流入口、14は流出口、15は排出口であり、排出口15は排水管11に接続する。16はピストンであり、17、18、19、20はピストン16に装着した O リングである。21はピストン16を吊るピストン吊りである。以上の点はいずれも公知である。

本考案の新規な点は以下のとおりである。22 はレバーであって、第8図に示すごとく、L字 状板体部23と円筒状把手24から成り、L字状板 体部23には、底辺の基部に小孔25を、底辺の先 端に近く小孔26を穿設している。

27はスピンドルであって、第9図に示すごとく上部28は円筒形であり、これに垂直の長滯29を穿設して左右に分割し、かつ逆コ字形の切欠30を設けており、頂部31、31には小孔32、32を穿設している。下部はくびれ部33と円柱部34となっている。

ピストン吊り21は第10図に示すごとく、スピンドル27のくびれ部33と円柱部34に係合し得る中空部35を設け、ピストン18にピン36により係

## 公開実用 昭和 51-573

合し得るようピン穴37を設けている。

38は頭部であって、第11図、第12図に示すごとく、円筒形の外形に鍔部39を設けており、また垂直方向の縦溝40と水平方向の横溝41を穿設し、内部は中空であるが、内部上方42の内径は内部下方43の内径よりも小である。支点ピン44はレバー22の小孔25に挿通するピンであり、ピン45はレバー22の小孔26とスピンドル27の小孔31、31を挿通するピンである。46は頭部38の下部に縦溝40と直角方向に穿設した小孔である。47は取付ユニオン、48は袋ナットである。

本考案品を組立てる際には、ピストン16にピストン吊り21をピン36で係合し、これを水抜バルプ本体に収容し、取付ユニオン47を取付ける。次にレバー22の小孔25に支点ピン44を装着し、頭部36の横溝39から支点ピン44を挿入して、レバー22を内部に収容する。次にレバー22を第2図の位置に倒す。このとき頭部38の小孔46と、レバー22の小孔26とは一直線となり、さらにスピンドル27を係合させて、その小孔31、31を一

直線とし、外側からピン45を挿入して、レバー22とスピンドル27を係合させる。ピン45の長さは頭部36の内部上方42の内径よりも小にしているので、頭部38には係止されない。かくてスピンドル27のくびれ部33、円柱部34を、ピストン吊り21の中空部34に係合させ、袋ナット46を取付けて組立を終る。

本考案品の作動態様は次のとおりである。第 2 図は止水時の状態であるが、給水を開始しまる。 うとするときはレバー22を矢印が開発されて りまるときはレバー22を矢印を制限されて り垂直方向に180 度回転するに止まる。か 第 3 図の状態を経て第 4 図の状態となる。 第 3 図の状態を経て第 4 図の状態となる。 第 5 図、第 7 図のように移動する。従っての 第 6 図、第 7 図のように移動する。従って位置 は、第 2 図から第 3 図、第 4 図と次第に高くな は、第 2 図から第 3 図、第 4 図と次第に高くな る。この高くなっただけ、ピストン18は上に移 動する。かくて第 4 図の状態となったとき 水はOリング20に阻止されて排水口15へは 導 れず、もっぱら流出口14に導かれて給水される。

長時間外出する時や就寝時にはレバー22を逆方向に廻動すると第2図の状態となる。流入口13側の水はOリング17、19に阻止され、流出口14には導かれない。一方流出口14から蛇口までの水は排出口15から排出し、凍結深度以下の地中に排出される。

本考案品は上記の構成を有し、上記の作動をするので、給水、止水の作動を確実に果たすだけでなく、その作動はレバー22を垂直方向に合 180 度回転させるものであるから、頭部38の表面に矢印と「給水」「止水」の文字を書き込んでおけば、現在が給水状態なのか止水状態なのかかでき、またができ、またができ、またができなができ、またができなができないができないができないができないができな場所にも設置できるので、公知品の欠点を全部排除する効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は一般的な集合住宅における配管を示す 略図。 第2図は本考案品の正断面図であって、止水時 の状態を示す。

第3図は本考案品の正断面図であって、レバー 操作の中間の状態を示す。

第4図は本考案品の正断面図であって、給水時 の状態を示す。

第5図は第2図の場合の支点ピンの位置を示す 断面図。

第6図は第3図の場合の支点ピンの位置を示す 断面図。

第7図は第4図の場合の支点ピンの位置を示す 断面図。

第8図はレバーの斜面図。

第9図はスピンドルの斜面図。


第10図はピストン吊りの斜面図。

第11図は頭部の斜面図であってA、Bは異なる 角度から見たもの。

第12図は頭部を縦溝に沿い切断して示す斜面図。



# 公角実用 昭和61-573




実用新案登録出願人 北海道水道機材株式会社

代理人弁護士 廣井 淳

同 上 廣井 喜美子

918




実用新案登録出願入 北海道水道機材株式会

代理人 弁護士 廣 井 淳 同 上 廣 井 喜美子

61-573

## 公原実用 昭和61-5-3




実用新案登録出願人 北海道水道機材株式:

代理人 弁護士 廣 井 淳


同 上 廣井 喜美子


61-573 920





実用新案登録出願人 北海道水道機材株式会社 代理 人 弁護 士 廣 井 淳 同 上 廣 井 喜美子 (1-573)

### 公開実用 昭和61-573











夷用新案登録出願人 北海道水道機材株式会社


代理人 弁護士 廣 井

同 上 廣井 喜美子 ·

61-573







実用新案登録出願人 北海道水道機材株 代理人 弁護士 廣 井 淳 同 上 廣 井 喜美 61-573 第23

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.